ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ от 03.01.2020.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН:

Без учета запасных частей



Наимонерацие	OTO11667770	Импорти
Наименование	Отечественные машины.	Импортные машины.
Диагностика изделия с разбором	2500 руб.	2500 руб.
Ложный выезд	3000 руб.	3000 руб.
Диагностика Электронного модуля и модуля управления	3700 руб.	5500 руб.
Монтаж нагревательного элемента клиента	6500 руб.	6500 руб.
Чистка фильтров заливного шланга, сливного насоса	2700 руб.	3500 руб.
Очистка внутренней поверхности бака	2100 py6.	3700 руб. 3700 руб.
		4100 руб.
Мелкий ремонт Замена аквастопа	3100 руб. 3100 руб.	3900 руб.
Замена сливного шланга	4500 руб.	5500 руб.
Замена сливного насоса, манжеты насоса	6750 руб.	8500 руб.
Устранение засоров сливного насоса в труднодоступных местах	5350 руб.	7200 руб.
Ремонт/замена двигателя	От 7500 руб.	От 8500 руб.
(Включает в себя: техническое обслуживание двигателя, тестирование обмотки, чистка ротора)	От 6700 руб.	От 7500 руб.
Замена щеток электродвигателя		
Чистка гидросистемы	6200 py6.	7200 руб.
Монтаж – демонтаж эл модуля	1600 py6.	От 2500 руб.
Ремонт/замена электронного модуля (Стоимость ремонта зависит от кол-ва перепаиваемых	6500 руб.	От 8500 руб.
деталей и их стоимости, прошивки, сложности работы)	6650 pv6	7400 pv6
Замена сетевого фильтра, сетевого шнура Замена устройства блокировки люка	6650 руб. 3500 руб.	7400 руб.
Вскрытие люка с фронтальной загрузкой	4500 руб.	6200 py6.
Вскрытие люка с фронтальной загрузкой (Включает в себя: вскрытие люка механическим путем)	4500 pyo.	5500 руб.
Вскрытие люка с вертикальной загрузкой	4200 руб.	4200 руб.
(Включает в себя: вскрытие люка механическим путем, демонтаж манжеты люка)	4200 pyo.	4200 pyo.
Замена амортизаторов	7400 руб.	8500 руб.
Замена ТЭНа	7500 руб.	8500 руб.
Сброс ошибок электронного модуля	6550 руб.	7500 руб.
Замена или ремонт дозатора	2550 руб.	3200 руб.
Замена или герметизация патрубков	4100 руб.	5500 руб.
Замена датчика температуры	3850 руб.	5500 руб.
	7500 py6.	8500 руб.
Замена датчика уровня, заливного клапана	6000 py6.	. ,
Замена уплотнителя дверцы (манжеты) Извлечение посторонних предметов (без полной разборки)	5400 руб. 5400 руб.	7000 руб. 6100 руб.
		7200 py6.
Извлечение посторонних предметов (с полной разборкой) Очистка ТЭНа	6100 py6.	. ,
	3000 руб.	4500 руб.
Ремонт/замена бака (пайка или герметизация)	5500 руб.	6500 руб.
Монтаж-демонтаж встроенной техники	3100 руб.	3900 руб.
Замена подшипников бака (Включает в себя: чистку внутренней поверхности бака)	От 7500 руб.	От 8500 руб.
Извлечение техники из мебели	1200 руб.	2300 руб.
Расходные материалы	450 руб.	750 руб.
Замена ремня	5000 руб.	6000 руб.
Разбор-сбор техники для проведения работ	4000 руб.	4000 руб.
Ремонт барабана	От 3750 руб.	От 5500 руб.
Монтаж, демонтаж электродвигателя	1200 руб.	1950 руб.
Нормо-час (при работах, не указанных в данной прейскуранте, или проверке	1500 руб.	1500 руб.
соответствия исправного изделия ТУ завода изготовителя)		
Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отказом от	От 1200 руб.	От 1200 руб.
диагностики/ремонта, отсутствием заказчика.		
Стоимость установки/подключения стиральной машины на готовые коммуникации	4000 руб.	4000 руб.
Стоимость полной установки/подключения стиральной машины	5000 руб.	5000 руб.
Простой мастера (услуга оплачивается за простой мастера по вине заказчика, цена	3000 руб.	3000 руб.
услуги указана за один час простоя)		
Составление технического заключения	5000 руб.	5000 руб.
Утилизация СМА/ПМА	1400 руб.	1400 руб.
Утилизация СМА/ПМА		

- Дополнения и примечания:

 1. Стоимость указана в рублях, без НДС, ста роимость запчастей от 03.01.2020 года.

 2. При заказе комплектующих Заказник предварительно оглачивает 100% от их суммарной стоимости.

 3. Гарантийный срок на предоставляемые услуги момплектующие до одного года.

 4. Возможно предоставление скидки постоянным семьям, пенсионерам, ветеранам ВОВ, студентам, многодетным семьям,

Исполнитель